

1. DATI DELL'IMMOBILE

Comune: FERRARA

Indirizzo: Via Eligio Mari n.19

Piano - Interno: 2--

Coordinate Gis: LAT: 44.8297 LON: 11.6482

Proprietario: .

Destinazione d'uso: E1 (1) - Abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo

Cod. Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Identificazione
D548	/	164	836	13	

2. DATI GENERALI

Oggetto dell'attestato: Unità immobiliare

N. unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 1

Finalità dell' APE: Passaggio di proprietà o compravendita

Zona climatica: E

Anno di costruzione (presunto): 2002

Foto dell'edificio



3. SERVIZI ENERGETICI PRESENTI



Climatizzazione invernale



Climatizzazione estiva



Produzione acqua calda sanitaria



Ventilazione meccanica non presente



Illuminazione artificiale non presente



Trasporto di persone o cose non presente

4. PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione Energetica del Fabbricato

Prestazione Energetica Globale

Riferimenti

INVERNO

ESTATE

A4	Eptot < 37
A3	37 <= Eptot < 56
A2	56 <= Eptot < 75
A1	75 <= Eptot < 94
B	94 <= Eptot < 113
C	113 <= Eptot < 141
D	141 <= Eptot < 189
E	189 <= Eptot < 245
F	245 <= Eptot < 330
G	Eptot > 330

CLASSE ENERGETICA

E

EP gl,nren

204,32

kWh/m² anno

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

A1 94,53 kWh/m² anno

Se esistenti:



Edificio a energia quasi zero

SOGGETTO CERTIFICATORE

08871 ING. PICCININI LORENZO

Timbro e Firma

TECNICI PREPOSTI

08871 ING. PICCININI LORENZO

Timbro e Firma